

Обследование технического состояния конструкции покрытия части здания (спортзала)



Перечень выполненных работ:

- Анализ результатов ранее проведенных технических обследований, а также проектной и иной документации предоставленных Заказчиком;
- Обмерные работы с определением сечений конструкций и кренов, прогибов геодезическим оборудованием;

- Карты и ведомости дефектов по результатам визуального обследования;
- Поверочные расчеты конструкции покрытия спортзала;

- Обмерные чертежи, схемы расположения элементов покрытия, разрезы и сечения;
- Визуальное обследование строительных конструкций спортзала (высотные работы);

- Установлено техническое состояние конструкции покрытия спортзала;
- Рекомендации по противоаварийным мероприятиям и устранению выявленных дефектов, повреждений и отклонений.



Московская область, Ленинский
городской округ, рабочий поселок
Бутово, территория Жилой комплекс
Бутово-Парк, дом 27 (1-й корпус)
(декабрь 2022г.)

